

ООО НТФ «Сельсофт»

## **Отчет**

*о проведении тестовых испытаний оборудования*

*Сропyx FMUX/S-8E1/ETS-S13 №FMS0603576005*

*Сропyx FMUX/S-4E1/ETS-S13 №FMS0701276020*

*№FMS0701276021*

*Поставленная задача:* *проверить прохождение потоков E1 в оптическом кольце (задержки, наличие ошибок), прохождение потока Ethernet по схеме «точка-точка».*

*Использовалось оборудование ЦАПИС МС-240, ИКМ-6А/30, тестер потока E1 ВТМ-100.*

*Выводы по результатам тестирования:*

*По потоку E1 ошибки и задержка передачи отсутствуют.*

*По потоку Ethernet получили скорость не ниже 60 Мбит/с.*

*Оборудование просто в настройке, надежно в работе. Поставленная задача выполнена.*


*Пожелания производителю:*

*Не предусмотрена возможность работы Ethernet в кольцевой схеме. Отсутствие резервирования.*

*Отчет составила: Калениченко П.В.*

*Тел. (8636) xx-xx-xx, xx-xx-xx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@selsoft.ru*

*07.11.2007*



Организация абонентских выносов  
сигнализация 1BCK

Сигнализация PRI DSS

